

**Информация об исполнении предписаний
Государственной жилищной инспекции за 2014 год**

№, дата предписания	Адрес	Характеристика нарушений и информация об устранении нарушений	Ед.изм	Объем	Примечание
№ 3264 от 16.09.2014	Театральная д. 21	Подтопление 2 кв.м. подвала — вызвано, нарушением герметичности прокладки трубы ЦК, устранено 16.09.2014, акт от 16.09.2014	100 кв.м.	0,2	Выполнено
		Неисправность электропроводки подвала, устранено — выполнена ревизия	мест	8	Выполнено
		Неисправность запирающих устройств ВРУ, устранено — выполнен ремонт запирающего устройства ВРУ 16.09.2014, акт от 16.09.2014	мест	1	Выполнено
		Захламленность подвала строительным мусором, устранено — выполнена очистка подвала 16.09.2014, акт от 16.09.2014	100 кв.м.	0,3	Выполнено
		Нарушение герметичности трубопровода системы центральной канализации, устранено — выполнен ремонт трубопровода системы центральной канализации 16.09.2014, акт от 16.09.2014	мест	1	Выполнено
№ 3265 от 16.09.2014	Театральная д. 32	Неисправность отмостки, устранено — выполнен ремонт отмостки 20.09.2014, акт от 20.09.2014	100 кв.м.	0,04	Выполнено
		Отсутствие запорной арматуры и сбросных кранов на стояках центрального	мест	10	Выполнено
		Неисправность запирающих устройств ВРУ, устранено — выполнен ремонт	мест	1	Выполнено
№ 3266 от 16.09.2014	Театральная д. 36	Захламленность подвала строительным мусором, устранено — выполнена	100 кв.м.	0,3	Выполнено
		Подтопление 2 кв.м. подвала — вызвано, нарушением герметичности прокладки трубы ЦК, устранено 16.09.2014, акт от 16.09.2014	100 кв.м.	0,2	Выполнено
		Неисправность остекления 5-го этажа 1-го подъезда и оконных рам 2,3,4-го п.,	мест	8	Выполнено
№ 3267 от 16.09.2014	Вишневая 15/4	Нарушение герметичности трубопровода системы центральной канализации,	мест	1	Выполнено
		Неисправность запирающих устройств ВРУ, устранено — выполнен ремонт запирающего устройства ВРУ 16.09.2014, акт от 16.09.2014	мест	1	Выполнено
		Захламленность подвала строительным мусором, устранено — выполнена	100 кв.м.	0,3	Выполнено